



**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

**LAUDO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE**

**PARA FIM DE OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO  
(LAYOUT, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÕES)**

Eu, BARBARA DANTAS FERNANDES, brasileira, ENGENHEIRA CIVIL, registrado no CREA-RN, sob o número 211603308-0, **ATESTO** que o imóvel situado à Av. Rui Barbosa, esquina com Rua Auris Coelho, Torre 2, nº 1868, Sala 714, Lagoa Nova, Natal-RN, onde funciona a empresa JC E JA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ Nº 44.618.229/0001-22, apresenta de forma complementar ao habite-se, as adequações necessárias quanto ao mobiliário, layout, e sinalizações táteis, visuais e sonoras do imóvel em atendimento a legislação de acessibilidade, previstas na Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), no Decreto 5.296/2004, na Lei Municipal 055/2004 (Código de Obras de Natal) e nas normas técnicas pertinentes, conforme relatório a abaixo.

**RELATÓRIO**

- ☒ O empreendimento está enquadrado no Artigo 2º do Decreto 9.405/2018 para tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte, assegurando condições de acessibilidade ao estabelecimento e suas dependências abertos ao público e atendimento prioritário, com a disponibilização de recursos que garantem igualdade de condições com as demais pessoas.
- ☒ O empreendimento está enquadrado nos termos do §2º do Artigo 1º do Decreto 9.405/2018 tendo realizado adaptações razoáveis a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais.

**ASPECTOS GERAIS**

- 1) O posicionamento e instalação do mobiliário, da vegetação e o layout do empreendimento possibilitam a circulação, manobra e alcance do usuário, de acordo com a NBR 9050/15?
- ☒ Sim
- ☐ Em parte:
- ☐ Não se aplica:
- 2) Todas as informações, as sinalizações visuais, táteis e sonoras, e os alarmes do empreendimento estão de acordo com a NBR 9050/15?
- ☒ Sim
- ☐ Em parte:





**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

---

☐ Não se aplica:

**OBS-1.:** Os itens respondidos como “em parte” ou “não se aplica” terão suas justificativas submetidas à apreciação por parte do órgão licenciador.

**OBS-2.:** O profissional e o representante legal da empresa que subscrevem esse laudo são responsáveis pelas informações prestadas, respondendo solidariamente, inclusive civil e criminalmente, sob as penas da lei.

**OBS-3.:** O imóvel objeto deste laudo fica sujeito à vistoria de controle, por amostragem, a ser realizada pela SEMURB.

Natal, 24/08/2022

Barbara Dantas Fernandes

Josanna de Andrade Cordeiro  
Representante Legal da empresa





**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

---

**ANEXO FOTO/CROQUI**




Foto 01: Prédio comercial HC Plaza, Calçada com sinalização de Piso tátil alerta e guarda corpo de proteção




Foto 02: Rampa e Calçada que dão acesso ao edifício com sinalização do Piso tátil.





**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

---




Foto 02: Acesso de embarque e desembarque com rampa e escada com corrimão e piso tatil sinalizando




Foto 03: Hall de acesso a recepção do condomínio com balcão acessível





**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

---




Foto 04 e 05: Elevador com sinalização dos botões em braile, placas de sinalização





**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

---



Foto 06: Hall do andar com sinalização tátil em cada andar e áudio visual, identificação do andar no elevador em braile, placas de sinalização de portas acessível



Foto 07, 08 e 09: Banheiro no hall da edificação, com devida sinalização em braile, barras e acessórios de acessibilidade





**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

---



Foto 07, 08 e 09: Banheiro no hall da edificação, com devida sinalização em braille, barras e acessórios de acessibilidade, porta com barra em chapa e com barra





**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

---



Foto 12: Porta interno do consultório dermatológico com abertura de 90cm.