

Lista descritiva dos bens para desfazimento

TOMBO	ED	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM
237550	30	Estabilizador de 1,5KVA Tensão de Entrada: 115/220V; Tensão de saída: 115V; Variação de Entrada: +/- 20%; Rendimento > 92%; Proteção fax/modem; Freqüência de Entrada: 60Hz; Não introduz Distorção Harmônica; Tempo máximo de resposta: ≤ 3 ciclos de rede elétrica; Função TRUE RMS; Chave liga/desliga embutida temporizada; 6 tomadas NBR 14136 : 2002; Gabinete de metal com frontal em plástico antichama; Filtro de linha interno; Proteção contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica; Proteção contra subtensão e sobretensão com desligamento e rearme automático; Proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento com desligamento automático; Atende a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006; Garantia mínima de 01 ano. Entrega em todo o estado Rio Grande do Norte. Empresa deve possuir um Serviço de Atendimento ao Consumidor divulgado, para realização de suporte técnico. Suporte local com atendimento on-site. Marca: RGT.	Apresenta falha parcial permanente no sistema de indicação da tensão de entrada (leds do painel). Ocioso
107497	30	Estabilizador microprocessado de tensão com as seguintes características: 04 (quatro) estágios de regulação, potência nominal de 500VA, entrada 115-127/220V com seleção automática e saída de 115V. MARCA: BMI-MICROLINE0500BI.	Apresenta falha parcial permanente no mecanismo de seleção automática de tensão de entrada, evidenciado pela grande variação percentual de saída (superior a 40%) quando a tensão de alimentação é configurada para 115 V. Ocioso
278405	30	Estabilizador de 1,5KVA Tensão de Entrada: 115/220V; Tensão de saída: 115V; Variação de Entrada: +/- 20%; Rendimento > 92%; Proteção fax/modem; Freqüência de Entrada: 60Hz; Não introduz Distorção Harmônica; Tempo máximo de resposta: ≤ 3 ciclos de rede elétrica; Função TRUE RMS; Chave liga/desliga embutida temporizada; 6 tomadas NBR 14136 : 2002; Gabinete de metal com frontal em plástico antichama; Filtro de linha interno; Proteção contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica; Proteção contra subtensão e sobretensão com desligamento e rearme automático; Proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento com desligamento automático; Atende a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006; Garantia mínima de 01 ano. Entrega em todo o estado Rio Grande do Norte. Empresa deve possuir um Serviço de Atendimento ao Consumidor divulgado, para realização de suporte técnico. Suporte local com atendimento on-site. Marca: RGT.	O equipamento não liga no sentido de que não fornece a funcionalidade (estabilização e fornecimento de energia adequada para equipamentos). Ainda, ruídos mecânicos que não são compatíveis com o funcionamento de um equipamento eletrônico. Antieconômico
151829	33	Projektor Multimídia. MARCA: LG.	O equipamento encontra-se com a lâmpada de projeção queimada, de causa aparente por quantidade limite de horas usadas. Irrecuperável
116495	12	Ventilador de parede, 60cm, oscilante, potencia mínima de 220 w, 220 v, cor preta. MARCA: VENTIDELTA	Funcionamento intermitente (para de funcionar depois de alguns minutos ligado); mau cheiro de esmalte isolante queimado depois de um tempo funcionando. Irrecuperável

105499	12	Condicionador de ar, modelo: tsnc242kbak1, BTUs: 24.000, V: 220. Marca: LG	Evaporadora com peças plásticas quebradas, gerando muito ruído no ambiente; placa eletrônica já não era a original, e sim uma universal sem todas as funções; compressor com sobrecorrente causando paradas inesperadas por atuação da proteção por disjuntor e causando consumo elevado de energia elétrica. Irrecuperável
110054	42	Cadeira secretária com assento regulável e encosto anatômico em ESO, na cor AZUL. MARCA: AÇOMETAL.	Encontra-se com a mola central e com o suporte do encosto danificados, causando instabilidade para seu uso. Irrecuperável
110051	42	Cadeira secretária com assento regulável e encosto anatômico em ESO, na cor AZUL. MARCA: AÇOMETAL.	Encontra-se com o estofado rasgado e se deteriorando (a espuma está se desfazendo). O suporte do encosto está quebrado juntamente com o assento. Irrecuperável
110072	42	Cadeira secretária com assento regulável e encosto anatômico em ESO, na cor AZUL. MARCA: AÇOMETAL.	Encontra-se com o pistão quebrado, sem regulação de altura, e com uma das rodas giratórias da base quebrada. Irrecuperável
338512	42	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, TIPO INTERLOCUTOR SEM BRAÇOS. Medidas: variação máxima de +/- 5. Largura do assunto (sem braços): 0,45m, profundidade do assento: 0,41m, altura até assento: 0,44m, largura do encosto: 0,37m, altura do encosto (total): 0,29m, altura total (piso/ altura máxima do encosto): 0,81m. Assento e encosto revestidos com tecido sintético ou vinil, com carenagem texturizada e conchas do assento e encosto injetados em polipropileno ou em madeira multilaminada com no mínimo 12mm de espessura. Estrutura fixa de união do encosto ao assento, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço, com acabamento em pintura epóxi, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano injetado de espessura mínima: 40mm para assento e 30mm para encosto, com densidade mínima D55, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Apresentar laudo de conformidade com a NR17 do Ministério do Trabalho. Base estrutura metálica trapezoidal ou tipo balancim.	O bem encontra-se com sua estrutura fixa de base rompida, impossibilitando sua utilização. Irrecuperável
236601	42	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO TIPO DIRETOR. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO 34/2012 – UASG 158369. MARCA: MARELLI.	O encosto da cadeira está totalmente quebrado. Irrecuperável

MODELO: 2.0 - ML0500B1N
POTENCIA NOMINAL: 588VA
TENSÃO NOM ENTRADA: 115V/ 220V (-AUTO)
TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V (-)
CORRENTE NOMINAL DE ENTRADA: 2,3A
FUSIVEL: A - 250VAC
FREQÜENCIA NOMINAL: 60Hz
N.º SÉRIE: 00644 N.º LOTE: 1207/007

CA/COAES
SALA 11
SERVIÇO SOCIAL

CEFET/RN



107497











Situação do bem

A cadeira de tombo 110054 encontra-se com a mola central e com o suporte do encosto danificados, causando instabilidade para seu uso (está "sambando").

















5A MUEL



IFRN

237550

 PARA DESLIGAR O ESTABILIZADOR
MANTENHA O BOTÃO LIGA-DESLIGA PREENSIONADO
POR 1 SEGUNDO SOLTANDO-O EM SEGUIDA. 
CASO O ESTABILIZADOR ESTEJA DESLIGANDO AUTOMATICAMENTE,
CONSULTE A PROGRAMAÇÃO DO POWERLOOK (PAT.REQ.) NO MANUAL



Handwritten labels on top of the device, including one that reads "273409" and another that says "Sense".

Barcode label on top of the device with the number 273409.

low on high
sense microprocessor ragtech

Small white label with a red circular logo at the bottom of the device.









